

Inntruder på våre repeaterkanaler

I 2016 , kanskje året før ble vi plaget av støy på RV58. Den kom med jevne mellomrom, mellom 1 og to 2 timer. Støyen var plagsom og irriterende. Støyen åpnet squelch på radioen. LB5KG fant ut at her måtte det gjøres noe. Han fikk tatt lydopptak og dekodet telegrafisignalenesignale. Ved å google kom det frem at det var transpondere som var skutt opp fra Kina, CAMsat.

Hvordan kunne de gjøre det? Vi har ingen svar pr. dato. Formell klage er sendt til NRRs repeatermanager. Saken kommer opp i september på IARU Region1 møte. Manager for Region1 er også satt på saken. Vi var de første som sendte inn klage på støyen. På RV60, Tromsø kommer støyen i form av voice USB samtidig som den kommer inn på RV58 med telegrafi. Etter hvert viser det seg at det er flere som har registrert det samme uten å ha sendt inn klage.

Her er linken for eksakt info: <http://www.n2yo.com/satellite/?s=40911>